Japanese Utility Model Laid-Open Publication No. SHO 60-164471 (Oct. 31,

1985)

Filed: April 10, 1984

under: SHO 59-52567

Inventor: Toyohiko MOHRI Assignee: Fuji Juhkogyo Inc.

Title: STEERING BOX FOR ELECTRIC POWER STEERING APPARATUS

Description of reference numerals

1...a tubular gear box2, 3...pinion housings

4...a rack shaft

6...a manual steering system

7...an electric motor assembly

65, 75...pinions

74...a joint

_ 164471 公開実用 昭和60-

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出额公開

[®] 公開実用新案公報 (U)

昭60~164471

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月31日

B 62 D

等查請求 未請求 (全 百)

四考案の名称

電動式パワステアリング装置のステアリングギャポツクス部構造

包実 昭59-52567

顧 昭59(1984)4月10日

太田市矢頓新町103-11

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目7番2号

四代 建 弁理士 清瀬

外1名


明 納 魯

1. 特案の名称 電動式パワステアリング装置の ステアリングキャポツクス部構 造

2. 実用新笨登録節求の戦闘

(1)

924



る電動式パワステアリング装置のステアリング ギャポツクス部称造。

3.考案の静制を説明

本者祭は自動車用のステアリンク製製として 用いられる電動式パワステアリング製製のステ アリングキャボックス部構造に関するものであ る。

ステナリングハンドルの回動操作に伴をい間 転するピニオンと、影ピニオンが喉み合うラツ ク施をもつたラック軸とからかり、態ステナリングハンドルを回動操作することによりピニオン ンが回転してラック師が軸方向に移動し転が 行われるようになつているピニオンーラック ステナリング装骸において、上記マニナル配り のピニオンに加え、電動機の回転駅動によった 回転する電動機関動のピニオンを上記ラック のラック機に喉み合せて組付け、ステナリング のンドルの回転トルクに成じて駆動機関 動し転配方向へのパワンストを行い、 を放れるようにした電動式パワステナリ



ング装置は既に開発され(例えば製削船 57 - 1 20164 号公報参照)、一般に用いられている。

上配のよりな電動式パワステアリング饗覧に おいては、ラック軸は筒状をガオギャポックス 内に軸方向に指動可能なるよう嵌数されると共 に、影衝状のキャボツクスに一体又は一体的に **散けられたマニアル側ピニオンハウシング及び** 能動機側ピニオンハウジングにマニアル駆動の ピニオン及び鼠動機影動のピニオンがそれぞれ 囲転可能に依許支持され、酸電動機例ビニオン ハウジングに函動機及び減退機よりなる運動機 **ナッシーをポルト等にて固渇して、これらを一** 体のユニツトとし、該ユニツトを単体に収付け るものであり、従来はギャポツクスのマニアル - 側ピニオンハウジングと催動機側ピニオンハウ ジングを近接させマニアル側ピニオンと電動機 伽ビニオンが平行状態にてラツク軸のラツク幽 に陥み合つた構造とするのが普迎であり、従つ て上記マニアル側ピニオンハウジング及び電動 機似ピニオンハウジングは共に、国内車のよう



に右ハンドルの場合は筒状のギャポックスの右 側寄りの部分に、輸出車のように左ハンドルの 場合はギャポックスの左寄りの部分に、形成さ れているのが現状であり、阿内軍と輸出車とで はギャポックスを共用できず別部品としなけれ ほならないはかりか運動機丁ッシーの取付位質 が限定されざるを得ないと言う間別を有してい る。

第1図において、1は筒状をなすギャポックスであり、設キャポックス1内にはラック図をもつたラック励4が動方向に摺動可能なるよう



嵌設支持され、設ラック軸4の胸端部はタイロット5,5及び以示しないナックルアームを介して左右の車輌に連絡されている。

2及び3は簡状ギャボックス1の両側部にそれぞれ設けられたマニアル側ビニオンハウジングであり、終
両ハウジング2及び3内には、ステアリングハンドル61,ステアリングシャフト62,中間シャフト63等よりなるマニアルステアリング系
総6にジョイント64を介して連結されたマニアル側ピニオン65及び駆動モータ71,被速得
72等よりなる電動機アツシーでの出力軸73にジョイント74にて連結された戦動機側ピニオン75が、それぞれ回転可能なるよう嵌設支持され、上記マニアル側ピニオン65及び配動機

そして上記筒状キャボツクス1とマニアル側 ビニオンハウジング2及び電動似側ビニオンハ ウジング3とからなるギヤホックスは、ほほ左



右対称に符がされている。

尚図において8,8は簡状ギャポツクス1の 両端部とラツク軸4の両端部間をシールするダ ストカバー、66 はステフリングシャフト 62 と 中間シャフト 63 とを連続するショイントであ る。

筒状ギャボックス1とその両側孔のマニアル 個及び駐動機側のピニオンハウジング2,3と は、一体に対成しても良いし、又図示のように 筒状ギャボックス1とは別に鋳物で構成した両 ハウジング2及び3を上配筒状ギャボックス1 の削端部に圧人等の手段にて一体的に開着して 糖助しても良い。

上配電動モータ 71 及び加速機 72 は、マニアルステアリング系統 6 とは反対側寄り、即ち例 タは右ハンドル単の場合は単体の左側寄りのト ーポード戦はその間辺のエンジンルーム内側又 は事室内側の単体部材にプラケットにより取付 けられる。

第1凶は観動材アツシーの出力動 73 を包数



ジョイント74 にてピニオン75 に弾結した例を 示しているが、第2 脳のように円力軸 73 とピニオン75 との間に中間シャフト 76 を介仕させ、 該中間シャフト 76 の両端を出力軸 73 及びピニ オン75 にそれぞれジョイント74′, 7年にて選 結した構成としても良い。

尚郷2図において上記以外の機形は第1図と同じであり、第1図と同一の符号は同一の形分を扱わしている。



ドル取の場合は、右ハンドル車の場合の催動機 側 ピニオンハウ シンクをマニア ル側 ピニオンハ ウジング,マニアル側ピニオンハウジングを阻 肋機働ビニオンハウジングとしてそのまま使用 することかでき、ステアリングギャボツクスを 右ハンドル形にも左ハンドル用にも共用すると とかでき部品の削減及び商品管理の著しい価略 化をけかり得ると共化、例えば右ハンドル単の 場合は左ハンドル装着用に予じめとつである余 分のスペースを電動機及び減避機の設計スペー スとして利用することができ、総電動機及び減 **連樹の鬱色仏頂散窓の自由度が大幅に拡大され** 且つ戦動領ナツシーの取付作鄭の勧易化をはか り待る。又マニアル側ステアリング系統の近傍 に追動機アツシーが取付けられることがないの で設マニアル側ステアリング系統の配倒スペー スも拡大され取付作業の勧誘化をはかることが でき、コスト国でも極めて有利である等、契用 上多大の効果をもたらし咎るものである。

4.図面の簡単な部別




第1 図及び第2 図は本寄案の実施例をそれぞれ示す組織図である。

1…簡状ギャポックス、2,3…ビニオンハウジング、4…ラック軸、6…マニアルステアリング系統、7…裾即供アツシー、65,75…ビニオン、74…ジョイント。

代理人附與三郎民主





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.